

**DEFAUTS CONSTATES LORS DE L'INSECTON TELEVISEE DES RESEAUX MENANT  
DU PAVILLON AU COLLECTEUR**

<b>N°</b>	<b>Nom rue</b>	<b>Eaux usées</b>	<b>Eaux pluviales</b>
1	Abricotiers	R.A.S.	R.A.S.
2	Abricotiers	R.A.S.	R.A.S.
3	Abricotiers	Emboîtement insuffisant	R.A.S.
4	Abricotiers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
5	Abricotiers	Raccordement par piquage direct	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
6	Abricotiers	Fissure circulaire	R.A.S.
7	Abricotiers	Eclatement	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
8	Abricotiers	R.A.S.	Perforation
9	Abricotiers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
10	Abricotiers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
11	Abricotiers	R.A.S.	R.A.S.
1	Amandiers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
2	Amandiers	R.A.S.	R.A.S.
3	Amandiers	Emboîtement insuffisant	R.A.S.
4	Amandiers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
5	Amandiers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
7	Amandiers	R.A.S.	R.A.S.
8	Amandiers	R.A.S.	R.A.S.
9	Amandiers	R.A.S.	R.A.S.
10	Amandiers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
11	Amandiers	R.A.S.	R.A.S.
12	Amandiers	R.A.S.	R.A.S.
13	Amandiers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
1	Cerisiers	Epaufrure	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
2	Cerisiers	Pénétration de racines avec obturation partielle	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
3	Cerisiers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
4	Cerisiers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
5	Cerisiers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
6	Cerisiers	Epaufrure	Poinçonnement
7	Cerisiers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
8	Cerisiers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
9	Cerisiers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
10	Cerisiers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
11	Cerisiers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
12	Cerisiers	Emboîtement verticalement désaxé + fissure lontudinale	R.A.S.
13	Cerisiers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
14	Cerisiers	R.A.S.	Poinçonnement
15	Cerisiers	R.A.S.	Poinçonnement
16	Cerisiers	R.A.S.	R.A.S.
17	Cerisiers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
1	Chandelle	R.A.S.	R.A.S.

**DEFAUTS CONSTATES LORS DE L'INSECTON TELEVISEE DES RESEAUX MENANT  
DU PAVILLON AU COLLECTEUR**

<b>N°</b>	<b>Nom rue</b>	<b>Eaux usées</b>	<b>Eaux pluviales</b>
2	Chandelle	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
3	Chandelle	R.A.S.	R.A.S.
4	Chandelle	R.A.S.	R.A.S.
5	Chandelle	R.A.S.	R.A.S.
6	Chandelle	2 épaufures à 1 mètre de distance	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
7	Chandelle	R.A.S.	R.A.S.
8	Chandelle	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
9	Chandelle	R.A.S.	Dépôt de béton sur 35 % de la hauteur du onduit
10	Chandelle	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
11	Chandelle	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
12	Chandelle	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
13	Chandelle	R.A.S.	R.A.S.
1	Chat Perché	2 fissures circulaires à 2 m de distance	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
2	Chat Perché	R.A.S.	2 poinçonnemnt à 1 mètre de distance
3	Chat Perché	R.A.S.	R.A.S.
4	Chat Perché	Joint sorti	R.A.S.
5	Chat Perché	R.A.S.	R.A.S.
6	Chat Perché	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
7	Chat Perché	Emboîtement désaxé verticalement	R.A.S.
8	Chat Perché	R.A.S.	R.A.S.
9	Chat Perché	R.A.S.	R.A.S.
10	Chat Perché	Triple perforation + épaufure + fissure circulaire	Poinçonnemnt
11	Chat Perché	R.A.S.	Poinçonnemnt, érasement latéral + emboîtement désaxé empêchant progression caméra
12	Chat Perché	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
13	Chat Perché	Perforation	Poinçonnemnt
1	Châtaigniers	Fissure circulaire + emboîtement désaxé verticalement	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
2	Châtaigniers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
3	Châtaigniers	Emboîtement désaxé verticalement	Poinçonnement + joint sorti
4	Châtaigniers	Emboîtement désaxé verticalement	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
5	Châtaigniers	Emboîtement désaxé verticalement	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
6	Châtaigniers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
7	Châtaigniers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
8	Châtaigniers	Emboîtement inssufisant	R.A.S.
9	Châtaigniers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
10	Châtaigniers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
11	Châtaigniers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
12	Châtaigniers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
13	Châtaigniers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.

**DEFAUTS CONSTATES LORS DE L'INSECTON TELEVISEE DES RESEAUX MENANT  
DU PAVILLON AU COLLECTEUR**

<b>N°</b>	<b>Nom rue</b>	<b>Eaux usées</b>	<b>Eaux pluviales</b>
14	Châtaigniers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
15	Châtaigniers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
16	Châtaigniers	R.A.S.	Fissure circulaire
17	Châtaigniers	R.A.S.	Emboîtement désaxé verticallement
18	Châtaigniers	R.A.S.	R.A.S.
19	Châtaigniers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
20	Châtaigniers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
1	Cognassiers	Epafrure + raccordement par culotte	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
2	Cognassiers	R.A.S.	R.A.S.
3	Cognassiers	Epafrure	R.A.S.
4	Cognassiers	R.A.S.	R.A.S.
5	Cognassiers	R.A.S.	R.A.S.
6	Cognassiers	R.A.S.	R.A.S.
7	Cognassiers	R.A.S.	Ecrasement vertical empêchant progression caméra
8	Cognassiers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
9	Cognassiers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
10	Cognassiers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
1	Erables	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
2	Erables	Perforation + fissure ouverte + 2 fissures circulaires	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
3	Erables	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
4	Erables	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
5	Erables	Perforation	Emboîtement insuffisant
6	Erables	Fissures multiples + perforation	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
7	Erables	R.A.S.	R.A.S.
8	Erables	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
9	Erables	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
10	Erables	Perforation	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
11	Erables	Epafrure	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
12	Erables	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
13	Erables	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
14	Erables	Perforation + racines	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
15	Erables	R.A.S.	Poinçonnement
16	Erables	Fissure circulaire	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
17	Erables	R.A.S.	R.A.S.
18	Erables	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
19	Erables	Fissure circulaire	Poinçonnement
20	Erables	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
21	Erables	R.A.S.	R.A.S.
22	Erables	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.

**DEFAUTS CONSTATES LORS DE L'INSECTON TELEVISEE DES RESEAUX MENANT  
DU PAVILLON AU COLLECTEUR**

<b>N°</b>	<b>Nom rue</b>	<b>Eaux usées</b>	<b>Eaux pluviales</b>
23	Erables	Fissure circulaire + emboîtement insuffisant	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
24	Erables	Emboîtement insuffisant	R.A.S.
25	Erables	R.A.S.	Joint apparent
26	Erables	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
27	Erables	Accès impossible, obstacle empêchant l'inspection	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
28	Erables	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
29	Erables	Perforation	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
30	Erables	R.A.S.	R.A.S.
31	Erables	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
32	Erables	R.A.S.	R.A.S.
33	Erables	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
34	Erables	Perforation + emboîtement désaxé verticalement	Dépôt de graviers et sables empêchant progression caméra
1	Framboisiens	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
3	Framboisiens	Accès impossible, obstacle empêchant l'inspection	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
5	Framboisiens	Fissures multiples + raccordement par culotte	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
7	Framboisiens	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
9	Framboisiens	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
11	Framboisiens	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
13	Framboisiens	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
15	Framboisiens	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
17	Framboisiens	R.A.S.	R.A.S.
19	Framboisiens	Accès impossible, obstacle empêchant l'inspection	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
21	Framboisiens	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
23	Framboisiens	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
25	Framboisiens	Présence de racines	Poinçonnement + ovalisation
1	Mouriets	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
2	Mouriets	R.A.S.	Fissure circulaire
3	Mouriets	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
4	Mouriets	R.A.S.	R.A.S.
5	Mouriets	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
6	Mouriets	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
7	Mouriets	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
8	Mouriets	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
9	Mouriets	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
10	Mouriets	R.A.S.	R.A.S.
11	Mouriets	R.A.S.	R.A.S.
12	Mouriets	Fissure circulaire	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.

**DEFAUTS CONSTATES LORS DE L'INSECTON TELEVISEE DES RESEAUX MENANT  
DU PAVILLON AU COLLECTEUR**

<b>N°</b>	<b>Nom rue</b>	<b>Eaux usées</b>	<b>Eaux pluviales</b>
13	Mouriets	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
14	Mouriets	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
15	Mouriets	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
16	Mouriets	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
17	Mouriets	R.A.S.	R.A.S.
18	Mouriets	R.A.S.	Fissure longitudinale
19	Mouriets	R.A.S.	R.A.S.
20	Mouriets	R.A.S.	R.A.S.
22	Mouriets	R.A.S.	R.A.S.
24	Mouriets	R.A.S.	R.A.S.
26	Mouriets	Pénétration de racines	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
28	Mouriets	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
30	Mouriets	R.A.S.	R.A.S.
32	Mouriets	R.A.S.	Poinçonnement
34	Mouriets	R.A.S.	R.A.S.
36	Mouriets	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
38	Mouriets	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
42	Mouriets	Epaufrure	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
44	Mouriets	R.A.S.	Brque empêchant progression caméra
1	Pêchers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
2	Pêchers	Epaufrure	R.A.S.
4	Pêchers	R.A.S.	R.A.S.
5	Pêchers	R.A.S.	R.A.S.
6	Pêchers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
7	Pêchers	Tronçon bouché ==> inspection impossible	2 branchements pr piquage direct
8	Pêchers	R.A.S.	R.A.S.
9	Pêchers	Effondrement partiel	emboîtement désaxé verticalament
10	Pêchers	R.A.S.	R.A.S.
11	Pêchers	R.A.S.	R.A.S.
12	Pêchers	R.A.S.	R.A.S.
2	Pépinière	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
4	Pépinière	R.A.S.	Doube poinçonnement à 1 mètre de distance
6	Pépinière	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
8	Pépinière	Raccordement par piquage direct	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
10	Pépinière	Dégredation du revêtement + perforation	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
12	Pépinière	R.A.S.	Poinçonnement
1	Poiriers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
2	Poiriers	R.A.S.	R.A.S.
3	Poiriers	R.A.S.	R.A.S.
4	Poiriers	Epaufrure, emboîtement insuffisant	R.A.S.
5	Poiriers	R.A.S.	R.A.S.
6	Poiriers	R.A.S.	R.A.S.
7	Poiriers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
8	Poiriers	R.A.S.	Poinçonnement

**DEFAUTS CONSTATES LORS DE L'INSECTON TELEVISEE DES RESEAUX MENANT  
DU PAVILLON AU COLLECTEUR**

<b>N°</b>	<b>Nom rue</b>	<b>Eaux usées</b>	<b>Eaux pluviales</b>
9	Poiriers	R.A.S.	R.A.S.
10	Poiriers	R.A.S.	R.A.S.
11	Poiriers	Fissures multiples + dégradation du revêtement	Ecrasement latéral
12	Poiriers	R.A.S.	R.A.S.
13	Poiriers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
14	Poiriers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
15	Poiriers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
16	Poiriers	Emboîtement désaxé verticalement	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
17	Poiriers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
18	Poiriers	R.A.S.	Double flache
19	Poiriers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
20	Poiriers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
21	Poiriers	Dégradation du revêtement	R.A.S.
22	Poiriers	R.A.S.	Double poinçonnemnt
23	Poiriers	R.A.S.	R.A.S.
24	Poiriers	R.A.S.	Ecrasements latéraux
25	Poiriers	R.A.S.	R.A.S.
26	Poiriers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
27	Poiriers	Emboîtement désaxé verticalement	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
1	Pommiers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
2	Pommiers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
3	Pommiers	R.A.S.	R.A.S.
4	Pommiers	Epaufure + raccordement par culotte	Poinçonnement
5	Pommiers	Emboîtement inssufisant	R.A.S.
6	Pommiers	R.A.S.	R.A.S.
7	Pommiers	R.A.S.	R.A.S.
8	Pommiers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
9	Pommiers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
10	Pommiers	R.A.S.	Ecrasement vertical empêchant progression caméra
11	Pommiers	R.A.S.	Emboîtement désaxé verticalalament empêchant la progression caméra
12	Pommiers	R.A.S.	R.A.S.
13	Pommiers	R.A.S.	R.A.S.
14	Pommiers	R.A.S.	R.A.S.
15	Pommiers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
16	Pommiers	Emboîtement inssufisant	R.A.S.
17	Pommiers	R.A.S.	R.A.S.
18	Pommiers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
19	Pommiers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
20	Pommiers	Emboîtement désaxé verticalement	R.A.S.
21	Pommiers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
22	Pommiers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
23	Pommiers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.

**DEFAUTS CONSTATES LORS DE L'INSECTON TELEVISEE DES RESEAUX MENANT  
DU PAVILLON AU COLLECTEUR**

<b>N°</b>	<b>Nom rue</b>	<b>Eaux usées</b>	<b>Eaux pluviales</b>
24	Pommiers	Emboîtement désaxé verticalement	R.A.S.
25	Pommiers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
1	Pruniers	R.A.S.	R.A.S.
2	Pruniers	Fissure circulaire	R.A.S.
3	Pruniers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
4	Pruniers	R.A.S.	R.A.S.
5	Pruniers	R.A.S.	R.A.S.
6	Pruniers	Perforation	R.A.S.
7	Pruniers	R.A.S.	R.A.S.
8	Pruniers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
9	Pruniers	R.A.S.	R.A.S.
10	Pruniers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
11	Pruniers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
12	Pruniers	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
1	Saute Mouton	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
2	Saute Mouton	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
3	Saute Mouton	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
4	Saute Mouton	Pénétration de racines	Poinçonnement
5	Saute Mouton	R.A.S.	R.A.S.
6	Saute Mouton	R.A.S.	R.A.S.
7	Saute Mouton	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
8	Saute Mouton	R.A.S.	Inspection impossible, branchement direct, pas de regard de visite.
9	Saute Mouton	R.A.S.	R.A.S.
10	Saute Mouton	Flache + emboîtement insuffisant	R.A.S.
11	Saute Mouton	R.A.S.	R.A.S.